



Nella lappatura della ferula del connettore è essenziale che il proceso sia mantenuto pulito, per assicurare una lappatura accurata e ripetibile. Per questo tipo di applicazioni si raccomanda pertanto l'uso di acqua deionizzata e salviettine a basso rilascio di materiali fibrosi.

Le salviettine sono un prodotto versatile, adatto a molte applicazioni. Sono principalmente usate per la pulizia di fibra nuda come parte del processo di terminazione e di giuntura. La struttura a basso rilascio di materiali fibrosi le rende adatte a una moltitudine di altri scopi come la pulizia delle attrezzature ottiche e la preparazione di superfici di lavoro.

## Caratteristiche

- Assorbenza ultra veloce
- Adatte alla pulizia a secco o con solventi
- Rimuove ed assorbe sporcizia, grasso, acqua e prodotti chimici
- Anti strappo
- Materiale resistente non tessuto
- Materiale: 44% tessuto in fibra di legno e 56% Terylene
- Dimensioni: 100 mm x 100 mm
- Spessore: 0.05 mm
- Indice di assorbimento: 560%
- Velocità di assorbimento: 5 seconds
- Classe:10000

## Codice prodotto

DESCRIPTION	PART NO.
Optronics Lint Free Cleaning Tissue - 100x100mm - Pack of 100	CLEANTISSUE/100
Optronics Lint Free Cleaning Tissue - 100x100mm - Pack of 400	CLEANTISSUE/400
De-ionised 1litre water bottle	OPT-DIWATER



## Ulteriori informazioni

- For additional information please contact your sales representative
- Downloaded from <http://www.fibrefab.it/products-it/pulizia-fibre-ottiche/polishing-machine-cleaning-essentials/>
- FibreFab reserves the right to make changes to the product specifications in this datasheet at any time without notice
- Per maggiori informazioni aggiornate consultare la scheda tecnica nella versione in inglese.
- Information in this document is correct as of August 29, 2013

### Europe

- +44 870 127 3330
- sales@fibrefab.com

### Americas

- +1 410 242 9026
- sales@fibrefabinc.com

### Middle East & Africa

- +971 4 443 0168
- me@optronicsnet.com

### Asia Pacific

- +86 755 2561 3694
- asia@fibrefab.com